仪表与上位机 ModbusRTU 通讯协议

1、接口规格

为与 PC 机或 PLC 编控仪联机以集中监测或控制仪表,仪表提供 RS232、RS485 两种数字通讯接口, 光电隔离,其中采用 RS232 通讯接口时上位机只能接一台仪表,三线连接,传输距离约 15 米;采用 RS485 通讯接口时上位机需配一只 RS232-485 的转换器,最多能接 64 台仪表,二线连接,传输距离约一千米。

- 2、通讯协议(适合本厂所有1~16路仪表)
- (1) 通讯波特率为 1200、2400、4800、9600 四档可调,数据格式为 1 个起始位、8 个数据位,1 个停止位,无校验位。
 - (2) 上位机读一个参数(2字节)

| 仪表编号 | 功能代码(03) | 参数首地址 | 读取的字数(0001) | CRC16 |
|-------------|----------|-------|-------------|-------|
| 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| ハーナンドロコ | | | | |

(3) 仪表返回(2字节):

| | \ <u>-</u> , / | | | | |
|---------------|--------------------|------------|-------|-------|--|
| 仪表编号 功能代码(03) | | 读取的字节数(02) | 参数值 | CRC16 | |
| 1byte | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | |

(4) 上位机写一个参数(2字节)及仪表返回(2字节)(帧格式相同):

| 仪表编号 功能代码(6) | | 参数首地址 | 参数值 | CRC16 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|
| 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |

(5)参数代码及地址见仪表说明书

通道显示值地址:

| 1 通道: | 1001H | 2 通道: | 1002H | 3 通道: | 1003H | 4 通道: | 1004H |
|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| 5 通道: | 1005H | 6 通道: | 1006H | 7 通道: | 1007H | 8 通道: | 1008H |
| 9 通道: | 1009H | 10 通道: | 100AH | 11 通道: | 100BH | 12 通道: | 100CH |
| 13 通道: | 100DH | 14 通道: | 100EH | 15 通道: | 100FH | 16 通道: | 1010H |

(6)仪表主控输出状态地址:

| 1 通道: | 1101H | 2 通道: | 1102H | 3 通道: | 1103H | 4 通道: | 1104H |
|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| 5 通道: | 1105H | 6 通道: | 1106H | 7 通道: | 1107H | 8 通道: | 1108H |
| 9 通道: | 1109H | 10 通道: | 110AH | 11 通道: | 110BH | 12 通道: | 110CH |
| 13 通道: | 110DH | 14 通道: | 110EH | 15 通道: | 110FH | 16 通道: | 1110H |

(7)仪表报警输出状态地址:

1200H

| D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| AL16 | AL15 | AL14 | AL13 | AL12 | AL11 | AL10 | AL9 | AL8 | AL7 | AL6 | AL5 | AL4 | AL3 | AL2 | AL1 |

- 3. 1). 上位机对仪表写数据的程序部分应按仪表的规格加入参数限幅功能,以防超范围的数据写入仪表,使其不能正常工作,各参数代码及范围见《仪表说明书》
 - 2). 上位机发读或写指令的间隔时间应大于或等于 0.2 秒, 太短仪表可能来不及应答
 - 3). 仪表未发送小数点信息,编上位机程序时应根据需要设置
 - 4). 测量值为 32767 (7FFFH) 表示 HH (超上量程), 为 32512 (7F00H) 表示 LL (超下量程)
 - 5). 除了 CRC 校验字节低位在前外, 其它所有双字节均高位在前,